

9A

Rm < 850





Micro Z=2

CUIVRE, LAITON, BRONZE

KUPFER, MESSING, BRONZE


COPPER, BRASS, BRONZE




Z=2: Vf

Z=3: Vf*1.4

Z=4: Vf*1.7





9B



Rm > 850

CUIVRE, LAITON, BRONZE

KUPFER, MESSING, BRONZE

COPPER, BRASS, BRONZE

Micro Z=2



Z=2: Vf
Z=3: Vf*1.4
Z=4: Vf*1.7

